

## Front View: 4-(A)

1. Handle
2. LCD Monitor
3. Keyboard
4. Power LED
5. Slide Release
6. Rack Mounting Brackets
7. Touchpad
8. LCD Display Controls

## Rear View 4-(A)

1. Cable Tie Slot
2. Console Port Section
3. Power Socket
4. Power Switch

## Installation 4-(B)

1. Plug the keyboard, monitor, and mouse connectors of the KVM Connector cable provided with this unit into the appropriate Console ports of the CS-1200L. Each port is color coded and labeled with an icon to identify itself.
2. Plug the keyboard, monitor, and mouse connectors of the KVM Connector cable into their respective ports on the Console Section of the KVM.
3. Plug the power cord into the CS-1200L's power socket and into an AC power source.
4. Power up your KVM installation.
5. Turn on the power to CS-1200L.

## LCD OSD Configuration

The LCD OSD allows you to set up and configure the LCD display:

1. To bring up the LCD OSD main menu, press the button marked Menu.
2. Use the ▲ and ▼ buttons to navigate and make adjustments with; after navigating to a setting choice, use the Menu button to bring up the adjustment screen.
3. When making adjustments, ▲ increases the value; ▼ decreases the value.
4. When you are satisfied with your adjustment, press Exit to return to the OSD main menu.
5. When all your adjustments have been made, press Exit to close the LCD OSD.

## Vue Avant 4-(A)

1. Poignée
2. Moniteur LCD
3. Clavier
4. LED d'Allumage
5. Locquet Glisseur
6. Bras de Montage du Classeur
7. Tapis Tactile
8. Contrôles d’Affichage LCD

## Vue Arrière 4-(A)

1. Socle de noeud de câble
2. Section du Port de Console
3. Socle d’Alimentation
4. Bouton d’Allumage

## Installation 4-(B)

1. Branchez les connecteurs du clavier, du moniteur et de la souris du Câble Connecteur KVM fournis avec cette unité dans les Ports de Console appropriés du CS-1200L. Chaque port est codé avec des couleurs et aussi étiqueté avec une icône pour être identifié.
2. Branchez les connecteurs du clavier, du moniteur et de la souris du Câble Connecteur KVM dans leurs ports respectifs de la Section de Console du KVM.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans le socle électrique du CS-1200L et dans la source électrique CA.
4. Mettez votre installation KVM en marche.
5. Allumez le CS-1200L.

## Configuration OSD du LCD

L'OSD du LCD vous permet de programmer et configurer l'écran LCD:

1. Pour faire apparaître le menu principal de l'OSD du LCD, pressez le bouton marqué Menu.
2. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour naviguer et effectuer des ajustements avec; après avoir navigué sur un choix de définition, utilisez le bouton de Menu pour voir l'écran d'ajustement.
3. En effectuant des ajustements, ▲ augmente la valeur tandis ▼ que la réduit.
4. Lorsque vous êtes satisfait avec votre ajustement, pressez Quitter pour revenir au menu principal d'OSD.
5. Une fois que tous les ajustements sont terminés, pressez Quitter pour fermer l'OSD du LCD.

## Ansicht von vorne 4-(A)

1. Griff
2. LCD-Monitor
3. Tastatur
4. Stromanzeige-LED
5. Schieberiegel
6. Gestell-Befestigungsklammern
7. Touchpad
8. Bedientasten für das LCD-Display

## Ansicht von hinten 4-(A)

1. Kabelbefestigungssteckplatz
2. Bereich für die Konsolenanschlüsse
3. Netzanschlussbuchse
4. Netzschalter

## Installation 4-(B)

1. Schließen Sie Tastatur-, Monitor- und Mausstecker des mitgelieferten KVM-Anschlusskabels an die entsprechenden Konsolenanschlüsse des CS-1200L an. Jeder Anschluss ist leicht erkennbar mit einer bestimmten Farbe und einem bestimmten Symbol gekennzeichnet.
2. Schließen Sie Tastatur-, Monitor- und Mausstecker des KVM-Anschlusskabels an die entsprechenden Anschlüsse des Konsolenbereichs des KVM an.
3. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse des CS-1200L und eine Netzsteckdose.
4. Schalten Sie die Geräte der KVM-Installation an.
5. Schalten Sie das Gerät CS-1200L an.

## OSD-Konfiguration für den LCD-Monitor

Über das On-Screen-Display (OSD) der LCD-Anzeige können Sie die Anzeige konfigurieren:

1. Um das OSD-Hauptmenü für die LCD-Anzeige aufzurufen, drücken Sie auf die Taste mit der Bezeichnung "Menu".
2. Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie navigieren und die Einstellungen ändern; wenn Sie einen bestimmten Eintrag erreicht haben, drücken Sie auf die Taste "Menu", um das Einstellfenster zu öffnen.
3. Mit ▲ können Sie einen Wert erhöhen, mit ▼ verringern.
4. Haben Sie eine Einstellung vorgenommen, drücken Sie auf "Exit", um zum OSD-Hauptmenü zurückzukehren.
5. Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf "Exit", um das OSD-Menü für die LCD-Anzeige wieder zu schließen..

## Vista fronte 4-(A)

1. Manopola
2. Monitor LCD
3. Tastiera
4. LED Alimentazione
5. Pulsante rilascio
6. Supporto montaggio su rack
7. Touchpad
8. Controlli schermo LCD

## Vista retro 4-(A)

1. Slot Cable Tie
2. Sezione Porta Console
3. Presa alimentazione
4. Presa alimentazione

## Installation 4-(B)

1. Inserire i connettori di tastiera, monitor e mouse del cavo connettore KVM fornito con questa unità alle porte console del CS-1200L. Ogni porta è rappresentata da un colore ed identificata con un'icona.
2. Inserire i connettori di tastiera, monitor e mouse del cavo connettore KVM alle rispettive porte sulla sezione console del KVM.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione del CS-1200L e ad una presa di corrente AC.
4. Accendere l'installazione KVM.
5. Accendere il CS-1200L.

## Configurazione OSD LCD

L'OSD dell'LCD permette di impostare e configurare il display LCD:

1. Per richiamare il menù principale OSD dell'LCD, premere il tasto Menu.
2. Usare i tasti ▲ e ▼ per navigare ed effettuare le regolazioni; dopo aver raggiunto una voce da modificare, usare il tasto Menu per richiamare lo schermo di impostazione.
3. Durante le regolazioni, ▲ aumenta il valore; ▼ diminuisce il valore.
4. Quando si è soddisfatti delle regolazioni, premere Exit per tornare al menù principale OSD.
5. Quando tutte le regolazioni sono finite, premere Exit per spegnere l'OSD dell'LCD.

## Vista Frontal 4-(A)

1. Asa
2. Monitor LCD
3. Teclado
4. LED poderoso
5. Disparador corredizo
6. Repisas de montaje de rejilla
7. Tecladillo
8. Controles de Exhibición LCD

## Vista Trasera 4-(A)

1. Ranura para cuerda de cable
2. Sección de Puerto de Consola
3. Soquete eléctrico
4. Interruptor eléctrico

## Instalación 4-(B)

1. Enchufa el teclado, el monitor y los conectores de mouse del cable de conector KVM provisto con este aparato en los apropiados puertos de consola del CS-1200L. Cada puerto viene de color codificado más una etiqueta con un icono de identificación.
2. Enchufa el teclado, el monitor y los conectores de mouse del cable conector de KVM en los respectivos puertos en la Sección de Consola del KVM.
3. Enchufa el cordón eléctrico en el soquete eléctrico del CS-1200L y en una fuente eléctrica AC.
4. Prende la instalación KVM.
5. Prende el CS-1200L.

## Configuración del LCD OSD

El LCD OSD lo permite a Ud. instalar y configurar el monitor LCD:

1. Para sacar el menù principal del LCD OSD, oprime el botón marcado Menu.
2. Usa los botones ▲ y ▼ para navegar y hacer ajustes, para luego navegar a una opción de programación, usa el botón Menu para sacar la pantalla de ajustes.
3. Al hacer ajustes, la ▲ aumenta de vlaor; ▼ para disminuir de valor.
4. Cuando Ud. está satisfecho con su ajuste, oprime Exit para volver al menù principal OSD.
5. Cuando todos sus ajustes están hechos, oprime Exit para cerrar LCD.

## 前面図 4-(A)

1. 取っ手
2. LCDモニター
3. キーボード
4. パワーLED
5. スライド解除
6. ラックマウントブラケット
7. タッチパッド
8. LCDディスプレイコントロール

## 背面図 4-(A)

1. ケーブルタイスロット
2. コンソールポートセクション
3. パワーソケット
4. 電源スイッチ

## インストール 4-(B)

1. 本ユニットに同梱のKVM接続ケーブルのキーボード、モニター及びマウスのコネクタをCS-1200Lの対応するコンソールポートに差し込んでください。各ポートは色分けされており、また対応するアイコンが表示されています。
2. KVM接続ケーブルのキーボード、モニター及びマウスのコネクタをKVMの対応するコンソールポートに差し込んでください。
3. ACアダプタをCS-1200Lのパワーソケットに差し込んでから、電源コンセントにつなげてください。
4. CS-1200に接続されたKVMスイッチの電源を入れてください。
5. CS-1200Lの電源を入れてください。

## LCD OSD 構成

LCD OSDを使用してLCDディスプレイを設定し、構成することができます。

1. LCD OSD メインメニューを呼び出し、Menu と書かれたボタンを押します。
2. ▲ボタンと▼ボタンを使用して操作や調整を行います。設定された選択肢を行き来した後、Menuボタンを使用して調整画面を呼び出します。
3. 調整時、▲を選ぶと値が増加し、▼を選ぶと値が減少します。
4. 調整が完了したらExitを押してOSDメインメニュー画面に戻してください。
5. 全ての調整が完了したら、Exitを押してLCD OSDを閉じてください。

## 前视图 4-(A)

1. 把手
2. 液晶屏幕
3. 键盘
4. LED显示灯
5. 滑架固定锁
6. 机架拖座
7. Touchpad触控板
8. LCD Display Controls 液晶屏幕

## 背视图 4-(A)

1. Cable 线整理挂架
2. 控制端连接埠
3. 电源插座
4. 电源开关

## 快速安装 4-(B)

1. 将一组连接键盘、屏幕及鼠标之cable线接上CS-1200L之连接口。每个连接口著以不同颜色，以对应不同之接头。
2. 将此组cable线接上切换器之主控端连接口。
3. 将AC端子插入CS-1200L电源插座后，与电源连接。
4. 开启与连接切换器之电脑主机电源及切换器本身之电源。
5. 开启CS-1200L的电源。

## 屏幕显示功能

若欲使用屏幕显示功能，可透过CS-1200L所附之液晶显示器进行相关设定：

1. 点选"菜单"功能，选择"屏幕显示"。点选"Menu"功能，选择"屏幕显示"功能。
2. 使用▲▼的按钮进行操作。设定完成之后，再使用"Menu"功能进行其他调整。
3. 调整期间可以▲及▼以增加或减少相关设定数值。
4. 调整完成，可按Exit键，以返回OSD画面选项。
5. 全部调整结束后，可按一下Exit键，关闭屏幕显示功能画面。

## 前視圖 4-(A)

1. 把手
2. 液晶顯示器
3. 鍵盤
4. LED顯示燈
5. 滑架固定鎖
6. 機架拖座
7. Touchpad觸控板
8. LCD Display Controls 液晶顯示器

## 背視圖 4-(A)

1. Cable 線整理掛架
2. 控制端連接埠
3. 電源插座
4. 電源開關

## 快速安裝 4-(B)


1. 將一組連接鍵盤、螢幕及滑鼠之cable線接上CS-1200L之連接埠。每個連接埠著以不同顏色，以對應不同之接頭。
2. 將此組cable線接上切換器之主控端連接埠。
3. 將AC端子插入CS-1200L電源插座後，與電源連接。
4. 開啓與連接切換器之電腦主機電源及切換器本身之電源。
5. 開啓CS-1200L的電源。

## 螢幕顯示功能

若欲使用使用螢幕顯示功能，可透過CS-1200L所附之液晶顯示器進行相關設定：

1. 點選"選項"功能，選擇"螢幕顯示"功能。點選"Menu"功能，選擇"螢幕顯示"功能。
2. 使用▲▼的按鈕進行操作。設定完成之後，再使用"Menu"功能進行其他調整。
3. 調整期間可以▲及▼以增加或減少相關設定數值。
4. 調整完成，可按Exit鍵，以返回OSD畫面選項。
5. 全部調整結束後，可按一下Exit鍵，關閉螢幕顯示功能畫面。

消費者服務專線：0800-289663  
技術服務專線：02-8692 6959

Diagram A.  
(Front View)

(Rear View)






Diagram B.



© Copyright ATEN® 2003. All rights reserved. ATEN, MasterView are trademarks or registered trademarks of Aten International Co., Ltd. All brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.  
Manual Part No. PAPE-1223-H00  
Printed in Taiwan 07/2003

Diagram A.  
(Front View)

(Rear View)





Diagram B.



© Copyright ATEN® 2003. All rights reserved. ATEN, MasterView are trademarks or registered trademarks of Aten International Co., Ltd. All brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.  
Manual Part No. PAPE-1223-H00  
Printed in Taiwan 07/2003