

KVMスイッチとエクステンダー(延長器)の連結使用における動作確認実績表

2015.1.28版

ATENジャパン株式会社

アナログVGAモデル 【キーボード・マウスインタフェース：USB】

Model Name	CE100		CE750		CE800B(含hotkey)		CE700A		CE770	
	コンソール側の延長	PC側の延長	コンソール側の延長	PC側の延長	コンソール側の延長	PC側の延長	コンソール側の延長	PC側の延長	コンソール側の延長	PC側の延長
CS1732A/CS1734A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CS1732B/CS1734B	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
CS82U			○	○	○	○			○	○
CS84U			○	○					○	○
CS1742	○	○							○	○
CS1754/CS1758	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○
CS1708A/CS1716A			○	○	○	×	○	○	○	○
CS1308/1316			○	○	○	○	○	×	○	○
CS1768					○	×			○	×
CS1788					○	×			○	×
CL5708/5716			○	○	○	×	○	○	○	○

アナログVGAモデル 【キーボード・マウスインタフェース：PS/2】

Model Name	CE250A		CE252		CE350		CE370	
	コンソール側の延長	PC側の延長	コンソール側の延長	PC側の延長	コンソール側の延長	PC側の延長	コンソール側の延長	PC側の延長
CS1732A/CS1734A				×		○		○
CS1732B/CS1734B		○		○		○		○
CS82U	○	○						
CS84U	○	○						
CS1754/CS1758		×		×		○		○
CS1708A/CS1716A	○	○	○	○	○	○	○	○
CS1308/1316	○	○	○	○	×	×	×	×
CS78	○	○	○	○	×	○		
CS9134/9138	○	○	○	○	○	○	○	○
ACS1208A/1216A	○	○	○	○	○	○	○	○
CL5708/5716	○	○	○	○	○	○	○	○

DVIモデル 【キーボード・マウスインタフェース：USB】

Model Name	CE602	
	コンソール側の延長	PC側の延長
CS1642	○	○
CS1768	○	○
CS1782A	○	○
CS1784A	○	○
CS1788	○	○
CM1164	○	○
CL6700N	×	○

表記の説明

- ： モニタ表示、キーボード・マウス操作において不具合が認められなかった構成
 - ×
- ×： モニタ表示、キーボード・マウス操作のいずれかに動作の不具合が認められた構成

コンソール側の延長とは、KVMスイッチとコンソール（キーボード、マウス、モニタを接続する箇所）間を延長する形態です。
PC側の延長とは、KVMスイッチとコンピュータ間を延長する形態です。

※1： バスパワーモデルの製品にはオプションのACアダプタをご利用ください。

※2： 表の結果は弊社環境における試験結果であり、全ての構成における動作を保証するものではありません。